



## INFORMACIÓN DE ACREDITACIÓN Y EN CASO DE EMERGENCIAS

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA	
Nombre :	WASSER SPA
Rut :	77.017.425-2
Afiliado a :	Mutual de Seguridad

IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR								
Nombre :	GONZALEZ CORTES ROBERTO BASILIO							
Rut :	7.184.388-2							
Cargo :	Operador Logístico							
Funciones en :	Rejas	SI		Plantas	SI		Emergencias	NO

En Caso Emergencia		
Avisar a :	Supervisión	Marcelo Roldan Barraza - 939109738
	Prevención	PAULINA MUÑIZ - 920582221
	Familiar	JOCELYN GONZALEZ - 552769583
	Grupo Sanguíneo	RH-
	Alérgico a:	
	Enfermedades previas:	

ACREDITACIONES	
EXAMENES	VIGENCIA
Alcohol y Drogas	3/23/2022
Preocupacional	3/23/2022
Psicosensométrico	3/23/2022
Vacuna Antitífica	7/12/2021
Vacuna Hepatitis B	6/18/2018
Acreditación Univ. Santo Tomás	95 %

EPP OBLIGATORIOS			
Casco	Si	Lentes	Si
Zapatos de Seguridad	Si	Respirador	Si
Geólogo	Si	Linterna	Si
Guantes	Si	Arnés	No
		Botas de Agua	S/Tarea



**RECUERDA SIEMPRE:**



Segregar el área de trabajo, donde pueda tener el espacio suficiente para poder ejecutarlo.



Se debe abrir la cámara y ventilar de 5 a 10 minutos.



Utilizar EPP Obligatorios, casco, barbiquejo, lentes, geólogo, respirador filtro mixto, guantes, zapatos, bloqueador



Antes de realizar cualquier actividad, se deberá realizar la medición de gases de H<sub>2</sub>S.

Jamás entrar a una cámara o un colector.

**Nada es tan importante, ni tan urgente que tenga que ser  
ejecutado sin Seguridad.**