



INFORMACIÓN DE ACREDITACIÓN Y EN CASO DE EMERGENCIAS

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA	
Nombre :	WASSER SPA
Rut :	77.017.425-2
Afiliado a :	Mutual de Seguridad

IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR							
Nombre :	CORTES CEBALLOS IGNACIO ARTURO ALEXANDER						
Rut :	21.218.893-K						
Cargo :	Operador						
Funciones en :	Rejas	SI		Plantas	SI		Emergencias SI

En Caso Emergencia		
Avisar a :	Supervisión	Marcelo Roldan Barraza - 939109738
	Prevención	PAULINA MUÑOZ - 920582221
	Familiar	PAOLA CEBALLOS - 973379036
	Grupo Sanguíneo	OIV+
	Alérgico a:	
	Enfermedades previas:	

ACREDITACIONES	
EXAMENES	VIGENCIA
Alcohol y Drogas	8/9/2022
Preocupacional	8/9/2022
Psicosensométrico	8/9/2022
Vacuna Antitífica	6/18/2021
Vacuna Hepatitis B	3/29/2022
Acreditación Univ. Santo Tomás	95 %

EPP OBLIGATORIOS			
Casco	Si	Lentes	Si
Zapatos de Seguridad	Si	Respirador	Si
Geólogo	Si	Linterna	No
Guantes	Si	Arnés	No
		Botas de Agua	S/Tarea



RECUERDA SIEMPRE:



Segregar el área de trabajo, donde pueda tener el espacio suficiente para poder ejecutarlo.



Se debe abrir la cámara y ventilar de 5 a 10 minutos.



Utilizar EPP Obligatorios, casco, barbiquejo, lentes, geólogo, respirador filtro mixto, guantes, zapatos, bloqueador



Antes de realizar cualquier actividad, se deberá realizar la medición de gases de H₂S.

Jamás entrar a una cámara o un colector.

**Nada es tan importante, ni tan urgente que tenga que ser
ejecutado sin Seguridad.**